



Zustandserhebung Kunstbauten Brücken und Durchlässe, Hedingen



INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:

Total 21 Brücken und Durchlässe verschiedenster Alter und Konstruktionsarten in der Gemeinde Hedingen wurden auf ihren baulichen und sicherheitstechnischen Zustand untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in einem Bericht mit entsprechenden Sanierungsempfehlung und einer Grobkostenschätzung je Bauwerk dokumentiert. Das Dokument soll der Verwaltung für die weitere Investitionsplanung dienen.

Weiter wurden die Eigentümer der Bauwerke ermittelt und die Durchlassquerschnitte aufgenommen.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:

- Visuelle und materialtechnologische Untersuchung vor Ort
- Zustandsbeurteilung der Baustruktur
- Bewertung sicherheitstechnischer Aspekt
- Erstellung von Massnahmenempfehlungen je Bauwerk inklusive einer Grobkostenschätzung und Priorisierung
- Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse in einem Zustandsbericht

BAUHERR:

Gemeinde Hedingen

OBJEKT / KENNGRÖSSE:

21 Bauwerke

TEILPHASEN NACH SIA:

Zustandsuntersuchung

REALISIERUNG:

2019

INVESTITIONSKOSTEN / HONORAR:

CHF 22'000.00

Hunziker Betatech AG

Pflanzschulstrasse 17
8400 Winterthur
Tel. 052 234 50 50

Weitere Standorte

Zürich, Bern, Lausanne, Bellinzona, Bülach,
Aadorf, Olten, St.Blasien (D)

www.hunziker-betatech.ch

HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT