



Schadstoffgutachten (Gebäudecheck) Zweckverband Kläranlage Birmensdorf



Informationen zum Objekt:

Auf der ARA Birmensdorf sind grössere Umbauarbeiten geplant, weshalb die bestehende Bausubstanz auf das Vorhandensein von schadstoffhaltigen Baustoffen untersucht wurde. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf die Gebäudeschadstoffe Asbest, PCB und PAK.

Unsere Projektaufgaben:

- Begehung vor Ort mit Probenahmen
- Auswertung der Laborproben
- Lokalisierung und Quantifizierung der Schadstoffe Asbest, PCB und PAK
- Definierung von Sanierungsmassnahmen samt Dringlichkeiten

Bauherr:
Zweckverband Kläranlage Birmensdorf

Objekt:
ARA Birmensdorf-Reppischtal

Realisierung:
2012

Hunziker Betatech AG
Pflanzschulstrasse 17
Postfach 83
8411 Winterthur
Tel. 052 234 50 50
Fax 052 234 50 99
www.hunziker-betatech.ch

Weitere Standorte
CH: Aadorf, Olten, Zürich
D: Hilzingen, St. Blasien

HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT